

FOTODOKUMENTATION

Stand 27.04.2021



**Instandsetzung Garderoben- u. Umkleibereich im
Kinder- u. Jugendhaus „Am Wachtelberg“, 04808 Wurzen**



Dusche im Garten-WC



Toilette im Garten-WC



Waschtisch im Garten-WC



Fenster im Garten-WC



Heizkörper im Garten-WC



Tür zum Garten-WC



Schuhregale im Garderobenbereich



Ausblühungen im Putzbereich der Garderobe



Schuhregal im Garderobenbereich



Schuhregal im Garderobenbereich



Flur mit Durchgang zum Garderobenbereich



Flurbereich mit Tür zum Waschhaus



Fliesensockel im Flurbereich



Bodenfliesen im Garderobenbereich



Bodenfliesen im Flurbereich



Bodenfliesen im Garderobenbereich



Bodenfliesen im Garten-WC



Bodenfliesen im Garten-WC



Fenster u. Wäschetrockner im Waschhaus



Fliesensockel im Waschhaus



Fliesensockel im Waschhaus



Fliesensockel / Waschmaschinen im Waschhaus



Fliesensockel / Waschmaschinen im Waschhaus